




FILTERAUSTAUSCH



Wegweiser zur Auswahl des richtigen Filters für Schweißrauch- und Ölnebelabsaugung



MultiDust® Bank的过滤器更换 (CART过滤器)

INHALT

Stationärer Schweißrauchfilter	2
Mobile Einheiten	3
Tragbare Schweißrauchabsaugung	4
Absaugtisch	4
Zentrales Filtersystem	5
Raumluftfiltrationssystem	5
Ölnebelfilter	6
Eingestellte Produktreihe	6

SAUBERE LUFT

Industrielle Absaugsysteme müssen immer perfekt funktionieren, denn nur so kann saubere Luft gewährleistet werden. Neben detaillierter Beratung und Installation bietet Plymovent auch einen gut organisierten Wartungsservice an.

FILTERAUSTAUSCH, BESTANDTEIL DER WARTUNG

Die Wichtigkeit regelmäßiger Wartungen wird zunehmend in der industriellen Fertigung erkannt. Die Pflege der Rauch- und Staubabsaugung ist notwendig um saubere Luft am Arbeitsplatz zu garantieren. Filterwechsel ist Wartungsbestandteil.

Plymovent hat festgestellt, dass der Sommer, wenn Firmen Ihre grundlegenden Wartungen planen, ein guter Zeitpunkt für den

Filterwechsel ist. Auch im Herbst, wenn Fenster und Türen geschlossen werden müssen, ist eine Überprüfung der optimalen Funktionalität des Absaugsystems extrem wichtig.

Diese Anleitung hilft bei der Identifizierung der auszutauschenden Filter. Für weitere Informationen über Sicherheitsvorschriften und Filterwechsel möchten wir Sie gerne auf unser Manual verweisen.

Tauschen Sie eine beschädigte Filterpatrone sofort aus.

STATIONÄRE SCHWEISSRAUCHFILTER



SFD



SFS



MF



SmartOne

SFD

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
Vorfilter	9820310110	Filter verschmutzt	Säubern oder Austauschen
FCC-50	9850060050	Filtersättigungs- anzeige	Austausch
FCC-50/HE	9850060250	(Filter gesättigt)	Austausch

SFS

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
Vorfilter	0000102274	Filter verschmutzt	Säubern oder Austauschen
FCC-30	9850060110	Optisches Warnsignal	Austausch

MF-30/31

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
PF-M/ALU	0000100922	Filter verschmutzt	Sauber
GFMF	0000100185	Differenzdruck- anzeige	Austausch
CFM	0000100190	Unangenehmer Geruch	Austausch
HFME-3	0000100186	Differenzdruck- anzeige	Austausch

SmartOne

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
CART-OA	0000101752	Automatisches Filterreinigungs- system wird regelmäßig aktiviert	Austausch
CART-O	0000101751		Austausch



9820310110



9850060050



9850060250



0000102274



9850060110



0000100922



0000100185




0000100190



0000100186



0000101752



0000101751



MFD

MFD

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
Vorfilter	9820310110	Filter verschmutzt	Säubern oder Austauschen
FCC-50	9850060050	Filtersättigungsanzeige (Filter gesättigt)	Austausch
FCC-50/HE	9850060250		Austausch
FAC-50	9850070060	Unangenehmer Geruch	Austausch

MFS

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
Vorfilter	0000102274	Filter verschmutzt	Säubern oder Austauschen
FCC-30	9850060110	Optisches Warnsignal	Austausch

MFE

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
SAF	0000102273	Filter verschmutzt	Säubern oder Austauschen
FIS	0000102272	Mangelhafte Absaugung	Säubern oder Austauschen
FCS	9821430000	Mangelhafte Absaugung	Säubern oder Austauschen
SAF	0000102273	Filter verschmutzt	Säubern oder Austauschen
SCF	0104060010	Unangenehmer Geruch	Austausch



MobileOne

MobileOne

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
CART-O	0000101751	Automatisches Filterreinigungssystem wird regelmäßig aktiviert	Austausch


MobilePro

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
CART-O	0000101751	Alarmlampe blinkt während des Gebrauchs dauerhaft.	Säubern oder Austauschen
CART-OA	0000101752		

Hinweis: Beschädigte Filterpatrone sofort austauschen.



MobilePro

			
9820310110	9850060050	9850060250	9850070060
			
0000102274	9850060110	0000102272	9821430000
			
0000102273	0104060010	0000101751	0000101752

TRAGBARE SCHWEISSRAUCHABSAUGUNG



PHV

PHV

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
PF-PHV	0000102275	Filter verschmutzt	Säubern oder Austauschen
Dura-H	9850060230	Anzeige für mangelhafte Absaugung	Austausch
HEPA	9850060140	"Filter-Check"	Austausch



0000102275



9850060230



9850060140

ABSAUGTISCH



DraftMax Basic

DRAFTMAX

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
Vorfunkenfänger	0040000040	Filters verschmutzt	Säubern oder Austauschen
Hauptfunkenfänger	0040100060	Filters verschmutzt	Säubern oder Austauschen
DuraFilter FCC-52	0040000020	Basic + Advance: Differenzdruckanzeige Ultra: Signalton (2 Sek. an/2 Sek. aus)	Austausch
HEPA Filter	0040000030	Wenn FCC-52 ausgetauscht wurde	Austausch



0040000040



0040100060



0040000020



0040000030

Diese Filter werden für DraftMax **Basic** und **Ultra** benötigt.



SCS

SCS

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
FCC-150	9850060080	Optisches Warnsignal	Austausch
FCP-110	9850060100	Optisches Warnsignal	Austausch

MDB

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
CART-D	0000100356	Schaltkasten	Austausch
CART-C	0000100353	Schaltkasten	Austausch
CART-E	0000100354	Schaltkasten	Austausch
CART-PTFE	0000100297	Schaltkasten	Austausch
CART-MB	0000102315	Schaltkasten	Austausch



MDB-64



0000100356
0000100353
0000100354
0000100297
0000102315



9850060080



9850060100



EDS

EDS

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
FCC-150	9850060080	"Filter gesättigt"	Austausch



9850060080



MistEliminator



MistWizard

MistEliminator

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
ME-INL/IMP	0000100824	Filter verschmutzt	Säubern oder Austauschen
ME-INL/PF	0000100825	Filter verschmutzt	Säubern oder Austauschen
HFME-3 (Optional)	0000100186	Differenzdruckanzeige	Austausch

NUR FÜR ME-31 UND ME-32

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
BFME-31	0000100188	Differenzdruckanzeige	Austausch

NUR FÜR ME-41 UND ME-42

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
OC-1	0000100358	Differenzdruckanzeige	Austausch
OC-2	0000100357	Differenzdruckanzeige	Austausch

MistWizard

Filtereinheiten	Artikelnummer	Indikation	Wartung
CART-2	0000100352	Differenzdruckanzeige	Austausch



0000100824



0000100825



0000100188



0000100358



0000100357



0000100352

Alle Informationen bezüglich nicht weitergeführter Produktreihen erhalten Sie von Ihrem Plymoventhändler oder von Plymovent selbst.



PLYMOVENT®

clean air at work

Plymovent GmbH

Eduard-Rhein-Straße 6
53639 Königswinter
Germany

T +49 (0)22 44/878 52-0
F +49 (0)22 44/878 52-30
E info@plymovent.de

Ihr autorisierter Plymovent-Vertriebspartner:

Plymovent behält sich das Recht auf konstruktive Änderungen vor.

SAUBERE LUFT AM ARBEITSPLATZ

Hochqualitative Schweißrauchabsaugungs- und Filtrationssysteme in der metallverarbeitenden Industrie sind eine Investition in die Zukunft. Schweißer und andere Mitarbeiter werden sofort den Unterschied bemerken. Die blaue und gut sichtbare Schweißrauchschicht ist verschwunden. Die Ergebnisse sind verbesserte Arbeitsleistung, gesteigerte Produktivität und weniger krankheitsbedingter Arbeitsausfall. Außerdem bleiben Ihre wertvollen Maschinen

Plymovent schafft saubere Luft zum Atmen. Wir bieten Produkte, Systeme und Dienstleistungen an, die weltweit für saubere Luft am Arbeitsplatz sorgen.

Wir liefern qualitativ hochwertige Produkte und nehmen Rücksicht auf die Umwelt. Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem ganz auf Kundenwünsche ausgerichteten Handeln können wir auch Ihnen exakt die Lösungen zur Verfügung stellen, die Sie benötigen.